سلم العلامات مع الحل لمقرر هندسة الإنتاج للع 2024/2023 عام (الأولى)

السؤال الأول: إذا تحدث الطالب عن المواد الحاكة الطبيعية لأحجار الجلخ فهو يستحق عشر درجات

الماس: يعتبر الماس من أكثر المواد صلادة وأغلى ثمن وهو يستخدم عادة في التجليخ الدقيق وفي شحذ العدد ذات اللقم الكربيدية ولكن من عيوبه هو ارتفاع ثمنه وقصافته.

الصنفرة: وتتكون من أوكسيد الألمنيوم (AL_2O_3) بنسبة (50-60%) وأكسيد الحدي (Fe_2O_3) ولكن من عيوب هذا المركب كثرة الشوائب الموجودة فيه مما ينقص قدرة القطع لديه.


الكورندم الطبيعي: في هذا المركب تصل نسبة أوكسيد الألمنيوم (AL₂O₃) إلى 95% ولكن عيوب هذا المركب كثرة الشوائب الموجودة ومقاومته المنخفضة لحرارة القطع.

الدرجة	الـــــل	الخطوة
10 درجات	شرح المواد الحاكة الطبيعية	.1
10	الم جموع	

ملاحظات •

أي الخطوة الأولى: تقبل المصطلحات التي يكتبها الطالب في حال كانت صحيحة.

السؤال الثاني: إذا رسم الطالب أقلام التنعيم للقشط وتحدث عنها فهو يستحق عشر درجات



الدرجة	الحال	الخطوة
10 درجات	الرسم مع وضع المسميات	.1
10	الـمـــجــمــــوع	

ملاحظات:

ك في الخطوة الاولى: يجب ان يكون الرسم واضحا حتى يأخذ الطالب العلامة

السؤال الثالث: إذا قارن الطالب بين سرعة القطع في الخراطة وفي الجلخ فهو يستحق عشر درجات إذا أجرى الطالب المقارنة المطلوبة، او ذكر مزايا كل عملية فهو يستحق العلامة كاملة.

سلم العلامات مع الحل لمقرر هندسة الإنتاج للع 2024/2023 عام (الأولى)

الدرجة	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الخطوة
5 درجات	سرعة القطع للخراطة	.1
5 درجات	سرعة القطع للجلخ	.2
10	المجموع	

السؤال الرابع: إذا حل الطالب المسألة فهو يستحق عشرون درجة

الطلب الأول: حساب زمن التشغيل الأساسي لعملية الثقب:

هنا لدينا ثقب على كامل المشغولة ومن ثم 4 ثقوب:


$$t_o = t_{o1} + t_{o2} = 1 min$$

الطلب الثاني: حساب سرعة وعمق القطع للخراطة الداخلية ومن ثم رسم عمق القطع والتغذية للخراط الداخلية سرعة القطع للخراطة الداخلية:

$$V = \frac{\pi \ d \ n}{1000} = 13.06 \ m/min$$

عمق القطع للخراطة الداخلية:

$$t = \frac{d1 - d}{2} = 6 mm$$



الطلب الثالث: حساب سرعة الجلخ

$$V = \frac{\pi \ d \ n}{1000} = 14.13 \ m/s$$

السؤال الخامس: إذا اجاب الطالب على الاسئلة فهو يستحق عشر درجات

الطلب الأول: تسمية عمليات التشغيل في الثقوب

العملية (A): توسيع الثقوب، العملية (B): تشغيل مقعد أسطواني، العملية (C): تشكيل حواف مخروطية، العملية (D): إزالة الزوائد الحدية. الطلب الثالث: قطر المشغولة

القياس (a): 13,26 mm، القياس (b) القياس